РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Главен секретар

Изх. № 26-00-636

София, 05.09. 2018 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Осигуряване на пренос на данни чрез комуникационна свързаност в системата на Министерство на финансите"**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмено искане за разяснение по условията за възлагане на обществена поръчка с цитирания по-горе предмет, на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, предоставям следните писмени разяснения:

Въпрос 1: Във връзка с изискването в т. 3.11.1 от Техническата спецификация, а именно:

„3.11. За осигуряване на работоспособността на комуникационната свързаност с изискуемите параметри, Изпълнителят предоставя ново и неупотребявано техническо оборудване, съвместимо с ползваното към момента (поддържащо CDP, IP SLA и EIGRP, OSPF, окомплектовано с допълнителни модули за терминиране на резервна свързаност) както следва:

3.11.1. Маршрутизатор Cisco ISR 881G за линии със скорост 2 Mbps, посочена в колона 8 от Таблица 1", следва ли да се чете в колона 4 от Таблица 1?

Отговор 1: Следва да се изпълнят изискванията на т. 3. 11. (съобразно т. 3.11.1.-3.11.4) от Техническата спецификация, като се има предвид, че в колона 4 е посочено оборудването в началния обект, а в колона 8 е посочена изискуемата скорост, т.е. предоставеното оборудване трябва напълно да отговаря на т. 3. 11. и да осигурява необходимата/изискуемата скорост.

Въпрос 2: Във връзка с изискването в т. 3.11.2 от Техническата спецификация, а именно:

„3.11.2. Маршрутизатор Cisco ISR 1941 за линии със скорост от 2 до 10 Mbps включително, посочена в колона 8 от Таблица 1", следва ли да се чете в колона 4 от Таблица 1?

Отговор 2: Следва да се изпълнят изискванията на т. 3. 11. (съобразно т. 3.11.1.-3.11.4) от Техническата спецификация, като се има предвид, че в колона 4 е посочено оборудването в началния обект, а в колона 8 е посочена изискуемата скорост, т.е. предоставеното оборудване трябва напълно да отговаря на т. 3. 11. и да осигурява необходимата/изискуемата скорост.

София - 1040
ул. "Г.С.Раковски" № 102

тел.: (02) 9859 2012; 9859 2013
факс: 9859 2077

gls@minfin.bg
www.minfin.bg

Въпрос 3: Във връзка с допълнително изискване в т. 3.11.2, а именно:

„За линия № 9 от Таблица 1 маршрутизаторът е с 4 порта", моля за потвърждение, че трябва да се чете ред 9 от Таблица 1, а именно:

	Адрес на начална	Обект в начална	Оборудване в начални я обект	Адрес на крайна точка	Обект в	Скорост в момент а (Mbps)	Изискуема скорост (Mbps)	Оборудване в крайни я обект
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Офис на НАП в ГКПП Кулата	Офис на НАП в ГКПП Кулата	Cisco ISR881G	Благоевград, ул. "Георги Измерлиев" № 9	ОА Благоев град	2	10	

Отговор 3: Следва да се чете целият ред 9 – от колона 1 до колона 9 вкл., като се изпълнява изискването по т. 3.11.2. от Техническата спецификация, а именно: *„Маршрутизатор Cisco ISR 1941 за линии със скорост от 2 до 10 Mbps включително, посочена в колона 8 от Таблица 1. За линия № 9 от Таблица 1 маршрутизаторът е с 4 порта."*

Въпрос 4: Във връзка с изискването в т. 3.11.3 от Техническата спецификация, а именно:

„3.11.3. Маршрутизатор Cisco ISR 4331 за линии със скорост над 10Mbps, посочена в колона 8 от Таблица 1", следва ли да се чете в колона 4 от Таблица 1?

Отговор 4: Следва да се изпълнят изискванията на т. 3. 11. (съобразно т. 3.11.1.-3.11.4) от Техническата спецификация, като се има предвид, че в колона 4 е посочено оборудването в началния обект, а в колона 8 е посочена изискуемата скорост, т.е. предоставеното оборудване трябва напълно да отговаря на т. 3. 11. и да осигурява необходимата/изискуемата скорост.

Въпрос 5: Във връзка с допълнително изискване в т. 3.11.3, а именно:

„За линии № 20, 66 и 68 маршрутизаторът е окомплектован с допълнителен 4-port Layer 2 GE Switch Network Interface модул", моля за потвърждение, че трябва да се чете ред 20, ред 66 и ред 68 от таблица 1, а именно:

№	Адрес на начална точка	Обект в начална	Оборудване в началния обект	Адрес на крайна точка	Обект в крайна	Скорост в момент а (Mbps)	Изискуема скорост (Mbps)	Оборудване в крайния обект
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	ул. „Александър Батенберг " № 1	ТМУ Бургас	Cisco ISR 4331 + 3G module	Бургас, ул."Цар Петър" № 1	ОА Бургас	100		
66	Летище Пловдив (с. Крумово)	МП Летище Пловдив	Cisco ISR 1941 + 3G module	Пловдив, ул."Никола Мушанов" №1	ОА Пловдив	10	20	
68	ул. „Кукленско шосе" № 32	ТМУ Пловдив	Cisco ISR 4331 + 3G module	Пловдив, ул. "Никола Мушанов" №1	ОА Пловдив	100		

<u>Отговор 5:</u> Следва да се четат целите редове 20, 66 и 68 от колона 1 до колона 9 вкл. от Таблица № 1, като за всеки един от тях се изпълнява изискването по т. 3.11.3. от Техническата спецификация, а именно: *„Маршрутизатор Cisco ISR 4331 за линии със скорост над 10Mbps, посочена в колона 8 от Таблица 1. За линии № 20, 66 и 68 маршрутизаторът е окомплектован с допълнителен 4-port Layer 2 GE Switch Network Interface модул. За предоставеното оборудване Изпълнителят трябва да осигури и монтира подходящ комуникационен шкаф“* .

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МФ:

/ТАНЯ ГЕОРГИЕВА/

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ